

DLE Nyhetsbrev februar 2023

Mailliste

Om det er flere som ønsker å motta disse nyhetsbrevene i din organisasjon, så send meg gjerne en e-post, så skal jeg legge inn disse.

chhe@lede.no

BYGGEPLASSER

DLE erfarer at det mangler overspenningsvern i flere byggestrømskap. Husk at byggestrøm skal være etter dagens standard (norm).

Videre vil vi ha høyt fokus på jordingsanlegg i byggeperioden. Tips er å knytte byggestrømskap til ringjord for å sørge for et godt dekningsområde. Sørg også for at byggestrømmen er/blir en del av byggeplassens HMS system.

"SEND TIL DLE"

Nå er det lagt inn en ny funksjon i elektronisk rettemelding. Ny blå knapp "send til DLE" skal benyttes der dere anser dere ferdig med rettelser av en tilsynsrapport. Husk å gå inn på Lede`s hjemmeside for brukerveiledninger og tips & triks <https://lede.no/rettemelding/category3163.html>

Jordfeilhåndtering

Det er gjort en endring ved etterlevelse (iht. FEF) av jordfeilsaker fra 01.01.23. Alle jordfeil avdekket enten via innrapportering, måling eller AMS skal være rettet innen 4 uker. Dette betyr blant annet at utbedring av jordfeil må prioriteres. Kunder med jordfeil i eget anlegg vil få to brev, hvorav brev to (purring) vil inneholde varsel om frakobling uten videre varsel ved utløpt frist.

Varmefolie

Obs Obs! husk å informere kunde at gulv med installert varmemefolie ikke skal tildekkes av gjenstander som ikke gir tilstrekkelig luft. Merk evt. Termostat eller annen synlig plass «gulvet må ikke tildekkes» Dokumenter det i risikovurdering sammen med kunde.

Se også sak fra Elvia i Dagbladet:

<https://dinside.dagbladet.no/boli/g/advarer-om-brannfelle/78508700>



DLE (Det lokale eltilsynet)

